


里塚地区の被害 1/2

9月6日 11:00、寒地地盤チーム、寒地構造チーム 自主調査
調査箇所：札幌市清田区里塚地区



①住宅街での道路の著しい変状
(近くの上水道管φ200mm、φ500mm が破損)



②住宅街での道路の陥没



③里塚中央ポプラ公園 公園中央部でV字に変形・亀裂



④里塚中央ポプラ公園そばの家屋が傾斜



⑤土砂(火山灰土)が流動化して市道に堆積